Arbeiðs- og brunaeftirlitið
FAROESE WORK ENVIROMENT AND FIRE SAFTY AUTHORITY

Vegleiðing – Trygdarátøk í samband við heitt arbeiði

Áðrenn, meðan og aftaná at heitt arbeiði verður gjørt, mælir Arbeiðs- og brunaeftirlitið til at omanfyri nevndu 10 pkt. blíva fylgd

1. Rudda arbeiðsplássið, áðrenn tú byrjar.
2. Bein burtur ella breið yvir tilfar, sum kann brenna.
3. Kanna, um logar, neistar ella hiti frá leidningum kann festa í annað tilfar í bygningslutanum.
4. Tætta hol, rivur og rørgjøgnumføringar. Ansa eftir neistum í rørum og holrúmum.
5. Set sløkkiútgerð við arbeiðsplássið - kanna um hon er í lagi.
6. Kanna, um telefon til alarmsentralin er tøk – **nummarið er 112**.
7. Kenn bústaðin (adressuna), har tú arbeiðir.
8. Avtala fyribyrgjandi tiltøk við eigaran.
9. Kanna, tá ið arbeiðið er liðugt, um møguleiki er fyri eldkyknu. Kanna, um øll útgerðin er sløkt.
10. Nýt eina aðra og tryggari arbeiðsgongd, um tú ivast um brunavandan.

Arbeiðs- og brunaeftirlitið . Eirargarður 2, 2. Hædd, FO-100 Tórshavn
Tlf. +298 664400 . www.arb.fo . arb@arb.fo